

Comunicazione tecnica n° **09/19**
Technical communication n: 09/19

data/date: **27/11/2009**

Riferimento modello/i: **Fashion Up**
Machine kind: Fashion Up

Oggetto: Nuova release software
Subject: New software release

Con la presente si informa che è stata emessa la nuova release software, per distributori Fashion Up, con i seguenti dati identificativi:

- ❖ Set lingue L1: checksum 62E2 versione V.1.30
- ❖ Set lingue L2: checksum F4A7 versione V.1.30

Tale release si differenzia dalle precedenti per:

- Modificati valori di default, portando il ritardo arresto colonna a 12 dec/sec e la quantità d'acqua, utilizzata per il preriscaldamento, a 5cc.
- Aggiunto messaggio, "Sistema di Pagamento Fuori Servizio", per identificare un'interruzione di comunicazione tra distributore e sistema di pagamento. Per attivare tale parametro, funzionante in MDB od EXECUTIVE STANDARD, è necessario settare il comando 27 a 1.
- Modificato l'allarme 03 (vuoto d'acqua) nel caso in cui il distributore sia dotato di kit autonomo, comando 54 settato ad 1. Praticamente, il distributore rimarrà fuori servizio perennemente sino alla cancellazione dell'errore da parte dell'operatore. Tale modifica è stata implementata al fine di evitare inutili e rischiose attivazioni pompa.
- Aggiunto modello 18 per distributori instant (17 TURCHIA)
- Aggiunto il parametro "Sicurezza Fotocellule" al comando 76 nel caso in cui una Fashion UP comandi uno slave Snack&Food.
- Corretto autoripristino sicurezza fotocellule; in caso di power off con sicurezza attiva il ripristino sarà automatico alla successiva riaccensione, in caso di gestione dello slave Snack&Food.
- Implementate tutte le funzioni di telemetria, modem master/slave.
- Inserita la possibilità di ripristinare il conta colpi elettronico a seguito di una cancellazione della memoria. Per ripristinare il numero di battute bisogna, a seguito della cancellazione tramite comando 60, accedere una seconda volta al comando 60 ed impostare il codice 7531.
- Inserita la possibilità di poter erogare il "Latte Macchiato" preparandolo con caffè espresso o polvere instant.

Distinti Saluti
Fas International

Please be informed concerning the issue of new release software for Fashion Up vending machine, with the following data:

- ❖ *L1 language set: checksum 62E2 version V.1.30*
- ❖ *L2 language set: checksum F4A7 version V.1.30*

This release is different from the last one for:

- *Modified the default setting, the column stop delay is been set to 12 dec/sec and the water quantity, used to pre-warming the circuit, to 5cc.*
- *Added a message, "Payment system out of order", to identify a communication interrupted between vending machine and coin mechanism. To active this parameter, that is functional on MDB or Executive standard, is necessary to set the command 27 to 1.*
- *Added a message on the display Modified the 03 alarm (low water level) if the vending machine works by the pump kit, command 54 set to 1. Practically, the vending machine will be continually out of service until the manual reset from vending machine operator. This operation has been implemented to avoid useless and dangerous activation of the pump.*
- *Added 18 model, for instant vending machine (17 Turkey)*
- *Added the parameter "photocell safety" on the command 76 if a Fashion Up manages a slave Snack&Food.*
- *Corrected the automatic reset of "photocell safety"; in case of power off with photocell safety active the reset will be automatic on the next switch on.*
- *Implemented all telemetry function, modem master-slave*
- *Added the possibility to reestablish electronic sales counter after a memory delate. To reestablish this parameter is necessary, after a delate memory by command 60, skip into a second time on the command 60 and insert the code 7531.*
- *Inserted the possibility to delivery "Milk with coffee" prepared with espresso coffee or instant coffee.*

*Best regards
Fas International*